

## 工業用水の漏水事故について（第1報 18日 18：30現在）

本日、東毛工業用水道において、以下のとおり漏水事故（2箇所）が発生しました。

### 1 事故発生年月日

令和4年8月18日（木曜日）

- ① 13時頃
- ② 14時30分頃

### 2 事故箇所

- ① 太田市細谷町地内
- ② 伊勢崎市下蓮町地内

### 3 漏水事故管

- ① 口径：600ミリメートル、管種：ダクタイル鋳鉄管、布設年度：昭和61年度
- ② 口径：600ミリメートル、管種：ダクタイル鋳鉄管、布設年度：平成5年度

### 4 漏水原因

- ① 分岐管の止水蓋固定ボルトの老朽化による破断
- ② 空気弁の破損

### 5 現場状況

- ① 漏水により道路が陥没し、乗用車1台が身動き不能となる  
道路内の砂利が流出し、周囲の畑に流入
- ② 調査中

### 6 対応状況

- ① 14時5分 分岐管前後の仕切弁を全閉し漏水停止  
太田西部工業団地への給水停止  
16時4分 別ルート of 仕切弁を開け、太田西部工業団地への給水再開
- ② 18時 漏水箇所の仕切弁を全閉し漏水停止

### 7 影響

- ① 太田西部工業団地の断水時間 14時5分～16時4分
- ② 伊勢崎南部工業団地、八斗島工業団地の断水時間 18時～


## 8 今後の対応

- ① 破断したボルトを交換し、道路を埋め戻す
- ② 作業中

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



# ①太田市細谷町地内



## ②伊勢崎市下蓮町地内

