

工業用水道からの漏水について

3月1日(水)、東毛工業用水道において、以下のとおり漏水が発生しました。

1 確認年月日

令和5年3月1日(水) 17時頃

2 箇所

太田市東本町地内(県道太田・大泉線、東武伊勢崎線の高架下)

3 管路

口径：400ミリメートル、管種：鋼管、布設年度：昭和47年度

4 原因

部分的な腐食による管接合部のピンホール(数ミリの孔)

5 現場の状況

水が染み出て路肩に水溜まり

6 対応状況

3月1日 18時50分 復旧工事を開始

2日 9時00分 仮復旧工事を完了

※ 微量の漏水が継続しているため、漏水を排水管で地上に導水

7 影響

工事により片側2車線のうち1車線を規制

受水企業への影響なし

8 今後の対応

対策器具の完成後に本工事を実施予定

