

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|---------------------|-----|---|
| ターボ冷凍機 | | |
| 令和８年度 | | |
| RCB-1 RTM026 | 1 台 | (荏原冷熱システム(株)) フィルター交換及び潤滑油交換 フィルター交換 1 式 潤滑油交換 1 式 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 潤滑油 2 缶 熱交換器チューブ薬品洗浄及び過流探傷検査 洗浄剤 260 kg 添加剤 40 kg 中和剤 75 kg 蒸発器水室ガスケット 2 枚 凝縮器水室ガスケット 2 枚 水室仕切りゴム 1 個 仕切り板押え 2 個 過流探傷検査 1 式 |
| 令和９年度 | | |
| RCB-1 RTM026 | 1 台 | フィルター交換及び潤滑油交換 フィルター交換 1 式 潤滑油交換 1 式 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 潤滑油 2 缶 |
| 令和１０年度 | | |
| RCB-1 RTM026 | 1 台 | フィルター交換及び潤滑油交換 フィルター交換 1 式 潤滑油交換 1 式 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 フィルター交換ドライヤー 1 個 潤滑油 2 缶 |
| 冷却塔 | | |
| 令和８年度 | | |
| CTB-1 HT-430MEA-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-2 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-3 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-4 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-5 HT-250MEW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 2 本 |
| CTB-2 HT-575MEAW-HF | 1 基 | 部品交換 外扇ファン 3 個 軸受ユニット 3 個 モーターベアリング 3 組 ファンプーリー 3 個 モータープーリー 3 個 |
| CTB-3 HT-575MEAW-HF | 1 基 | 部品交換 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|---|-----|---|
| | | 外扇ファン 3 個 軸受ユニット 3 個 モーターベアリング 3 組 ファンプーリー 3 個 モータープーリー 3 個 |
| 令和 9 年度 | | |
| CTB-1 HT-430MEA-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-2 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-3 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-4 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-5 HT-250MEW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 2 本 |
| CTB-3 HT-575MEAW-HF | 1 基 | 部品交換 充填剤（白煙防止型） 31.2m3分（1基分） 1 式 分散版 6 面 |
| 令和 1 0 年度 | | |
| CTB-1 HT-430MEA-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-2 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-3 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-4 HT-575MEAW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 3 本 |
| CTB-5 HT-250MEW-HF | 1 基 | Vベルト交換 Vベルト 2 本 |
| CTB-1 HT-430MEA-HF CTB-4 HT-575MEAW-HF CTB-5 HT-250MEW-HF | 計3基 | 部品交換 外扇ファン（予備） 5 個 軸受けユニット 6 個 モーターベアリング 5 組 ファンプーリー 5 個 モータープーリー 5 個 |
| 蒸気ボイラー | | (川重冷熱工業(株)) |
| 令和 8 年度 | | |
| SBB-2 KF-1500G | 1 台 | 盤更新 制御盤更新 1 面 |
| SBB-1, 2 KF-1500G | 2 台 | 部品交換 蒸気圧力計 2 個 パイロットバーナー 2 本 点火電極棒 2 本 ダンパコントローラー 2 台 ダンパ軸・軸受け 2 個 火災検出器 2 個 電極棒 H・L（各2本） 4 本 電極棒（Bスパーサー付き） 2 本 |
| 令和 9 年度 | | |
| SBB-1, 2 KF-1500G | 2 台 | 部品交換 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|-------------------|-----|---|
| | | 給水ポンプ 20-PMEHS 1.5KW*2P 高温用 相当 2 台 真空防止弁 2 個 給水内管 2 個 給水ストレーナー 2 個 自動ブロー電磁弁 2 個 点火トランス 2 台 薬中ポンプ 2 台 ガス遮断弁ユニット 2 組 給水圧力計 2 個 圧力発信器 KH-15相当 (SBB-1用) 1 個 給水逆止弁 2 個 制御盤バックアップ電池 2 個 |
| 令和 10 年度 | | |
| SBB-1 KF-1500G | 1 台 | 盤更新 |
| | | 制御盤更新 1 面 |
| SBB-1, 2 KF-1500G | 2 台 | 部品交換 制御・計器・燃焼部品交換 |
| | | ブロー弁 2 個 圧力発信機 (SBB-2用) 1 個 ダンパ軸・軸受け 2 個 火炎検出器 2 個 電極棒 H・L (各2本) 4 本 電極棒 B スペーサー付き 2 本 安全弁 2 個 パイロットガス遮断弁 4 個 送風機インペラ 2 組 給水内管取付単管 2 組 |
| ばい煙測定 | | |
| 令和 8 年度 | | |
| ボイラー及び吸収式冷温水機 | 計6基 | 窒素酸化物濃度測定 6ヶ所x2回/年 12 検体 |
| 令和 9 年度 | | |
| ボイラー及び吸収式冷温水機 | 計6基 | 窒素酸化物濃度測定 6ヶ所x2回/年 12 検体 |
| 令和 10 年度 | | |
| ボイラー及び吸収式冷温水機 | 計6基 | 窒素酸化物濃度測定 6ヶ所x2回/年 12 検体 |
| 水処理装置 | | |
| 令和 8 年度 | | |
| ボイラー系統軟水器 | 1 台 | 樹脂交換 |
| | | イオン交換樹脂 (28L×2台) 56 L |
| 上水滅菌ポンプ | 5 台 | 部品交換 |
| SXMA1-014-ITC-FWX | | 弁座カートリッジ (チタン製) 10 個 Oリング P-12 PTFE 10 個 ダイヤフラム 5 個 Oリング S-42 NBR 5 個 油圧調整器 5 個 Oリング P-10A 硬質ウレタン 5 個 オイルシール保持リングセット 5 個 Oリング P-34 NBR 5 個 ピストンセット MWA-014相当 5 個 パッキン SX-0367相当 5 個 ワッシャー SX-0369相当 5 個 シリコンオイル 500cc 2 本 ダフニースーパーギヤ 320相当 1000cc 1 本 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|---------------------------|----|---|
| 令和９年度 令和１０年度 | － | ポンプ交換 ポンプ　グランドフォス製　CR32-2-2　A-J-A型相当　4 台 薬液注入ポンプ　部品交換　5 組 吐出しコネクター 吸込みコネクター ダイヤフラム |
| 冷温水ポンプ類 | | ((株)荏原製作所) |
| 令和８年度 冷水２次ポンプ（CPB-1-1） | | 分解点検、部品交換 主軸　235　35X520L（キ51L）相当　1 個 玉軸受　6307VV相当　2 個 Ｏリング　3.1X335相当　1 個 カップリングボルト　CLAB14M相当　8 個 メカニカルシール　FH-35B相当　1 個 玉軸受　6310VV　1 個 玉軸受　6208VV　1 個 |
| 冷水２次ポンプ（CPB-4-2） | | 分解点検、部品交換 主軸　73-IST-250TB　594L相当　1 個 軸スリーブ　ISLB-155　55X71L相当　1 個 コロ軸受　NU-310相当　1 個 玉軸受　7310BDB相当　1 個 メカニカルシール　155 MB-TX ON モノ 相当　1 個 オイルシール　SB50X68X9相当　2 個 Ｏリング　G-80（3.1X80）相当　1 個 Ｏリング　P-20（2.4X20）HS70　相当　2 個 ケーシングガスケット　415X485X1相当　1 個 スリーブパッキン　ISLPK-42X49X1　1 個 カバーパッキン　IBGPK-150　2 個 ウェーブワッシャー　IWW-150　1 個 油面計　OLG-308相当　1 個 スナップリング　RTH-110（穴用）相当　2 個 スナップリング　RTW-50（軸用）相当　1 個 空気抜　VPU-1/2M（パッキン付き）相当　1 個 カップリングボルト　CLAB-20M相当　8 個 ユニオン　3/8SCH80　Ｏリングなし　相当　2 個 玉軸受　6313VV相当　1 個 玉軸受　6212VV相当　1 個 |
| 冷温水２次ポンプ（CHPB-4-2） | | 分解点検、部品交換 主軸　73-IST-250TB　594L相当　1 個 軸スリーブ　ISLB-155　55X71L相当　1 個 コロ軸受　NU-310相当　1 個 玉軸受　7310BDB相当　1 個 メカニカルシール　155 MB-TX ON モノ 相当　1 個 オイルシール　SB50X68X9相当　2 個 Ｏリング　G-80（3.1X80）相当　1 個 Ｏリング　P-20（2.4X20）HS70　相当　2 個 ケーシングガスケット　415X485X1相当　1 個 スリーブパッキン　ISLPK-42X49X1相当　1 個 カバーパッキン　IBGPK-150相当　2 個 ウェーブワッシャー　IWW-150相当　1 個 ユニオン　3/8SCH80　Ｏリングなし　相当　2 個 油面計　OLG-308相当　1 個 スナップリング　RTH-110（穴用）相当　2 個 スナップリング　RTW-50（軸用）相当　1 個 空気抜　VPU-1/2M（パッキン付き）相当　1 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|-------------------------------------|----|---------------------------------|
| 令和９年度 令和１０年度 冷水１次ポンプ（CPB-2-2） | | カップリングボルト CLAB-20M相当 8 個 |
| | | 玉軸受 6313VV相当 1 個 |
| | | 玉軸受 6212VV相当 1 個 |
| 冷水２次ポンプ（CPB-3-3） | | 分解整備、部品交換 |
| | | 主軸 IST-250A 654L相当 1 個 |
| | | 軸スリーブ ISLB-155 55X71L相当 1 個 |
| | | 玉軸受 6310相当 2 個 |
| | | メカニカルシール 155 MB-TX ON モノ相当 1 個 |
| | | オイルシール SB50X68X9相当 2 個 |
| | | Oリング G-80 (3.1X80) 相当 1 個 |
| | | ケーシングガスケット 275X335X1相当 1 個 |
| | | スリーブパッキン ISLPK-42X49X1相当 1 個 |
| | | カバーパッキン IBGPK-150相当 2 個 |
| | | カップリングボルト CLAB 14W相当 8 個 |
| | | ウェーブワッシャー IWN-150相当 1 個 |
| | | 油面計 OLG-308相当 1 個 |
| | | 空気抜 VPU-1/2M (パッキン付き) 相当 1 個 |
| | | 玉軸受 6310W相当 1 個 |
| | | 玉軸受 6308W相当 1 個 |
| | | 分解整備、部品交換 |
| | | 主軸 73-IST-250TB 594L相当 1 個 |
| | | 軸スリーブ ISLB-155 55X71L相当 1 個 |
| | | コロ軸受 NU-310相当 1 個 |
| 冷水２次ポンプ（CPB-4-2） | | 玉軸受 7313BDB相当 1 個 |
| | | メカニカルシール 155 MB-TX ON モノ 相当 1 個 |
| | | オイルシール SB50X68X9相当 2 個 |
| | | Oリング G-80 (3.1X80) 相当 1 個 |
| | | Oリング P-20 (2.4X20) HS70 相当 2 個 |
| | | ケーシングガスケット 415X485X1相当 1 個 |
| | | スリーブパッキン ISLPK-42X49X1相当 1 個 |
| | | カバーパッキン IBGPK-150相当 2 個 |
| | | ウェーブワッシャー IWW-150相当 1 個 |
| | | ユニオン 3/8SCH80 Oリングなし 相当 2 個 |
| | | 油面計 OLG-308相当 1 個 |
| | | スナップリング RTH-110 (穴用) 相当 2 個 |
| | | スナップリング RTW-50 (軸用) 相当 1 個 |
| | | 空気抜 VPU-1/2M (パッキン付き) 相当 1 個 |
| | | カップリングボルト CLAB-20M相当 8 個 |
| | | 玉軸受 6313VV相当 1 個 |
| | | 玉軸受 6213VV相当 1 個 |
| | | 分解整備、部品交換 |
| | | 主軸 73-IST-250TB 594L相当 1 個 |
| | | 軸スリーブ ISLB-155 55X71L相当 1 個 |
| | | コロ軸受 NU-310相当 1 個 |
| | | 玉軸受 7310BDB相当 1 個 |
| | | メカニカルシール 155 MB-TX ON モノ 相当 1 個 |
| | | オイルシール SB50X68X9相当 2 個 |
| | | Oリング G-80 (3.1X80) 相当 1 個 |
| | | Oリング P-20 (2.4X20) HS70 相当 2 個 |
| | | ケーシングガスケット 415X485X1相当 1 個 |
| | | スリーブパッキン ISLPK-42X49X1 1 個 |
| | | カバーパッキン IBGPK-150 2 個 |
| | | ウェーブワッシャー IWW-150 1 個 |
| | | 油面計 OLG-308相当 1 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|---------------------|-----|---|
| | | スナップリング RTH-110 (穴用) 相当 2 個 スナップリング RTW-50 (軸用) 相当 1 個 空気抜 VPU-1/2M (パッキン付き) 相当 1 個 カップリングボルト CLAB-20M相当 8 個 ユニオン 3/8SCH80 Oリングなし 相当 2 個 玉軸受 6313VV相当 1 個 玉軸受 6212VV相当 1 個 |
| 空調機・全熱交換機 | | |
| 令和８年度 | | |
| 空調機（基準階 11,400m2以上） | 3台分 | 部品交換 SA側 モーターベアリング 6308LLB相当 3 個 モーターベアリング (反) 6207LLB相当 3 個 ファン軸受 UKP312D1, H2312相当 3 個 ファン軸受 (反) UCP211D1相当 3 個 ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 3 個 モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 3 個 RA側 モーターベアリング 6207LLB相当 3 個 モーターベアリング (反) 6206LLB相当 3 個 ファン軸受 UKP210D1, H2310相当 3 個 ファン軸受 (反) UCP209D1相当 3 個 ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 3 個 モーター側プーリー 140A3-28-BKW-NH-P相当 3 個 |
| 〃 | 2台分 | 部品交換（モーター含む） SA側 モーター SF-PR7.5KW4P400W 2 台 ファン軸受 UKP312D1H2312相当 2 個 ファン軸受 (反) UCP211D1相当 2 個 ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 2 個 モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 2 個 RA側 モーター SF-PR3.7KW4P400W 2 台 ファン軸受 UKP210D1H2310相当 2 個 ファン軸受 (反) UCP209D1相当 2 個 ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 2 個 モーター側プーリー 140A3-28BKW-NH-P相当 2 個 |
| 空調機（11,400m2未満） | 1台分 | 部品交換 SA側 モーターベアリング 6207LLB相当 1 個 モーターベアリング (反) 6206LLB相当 1 個 ファン軸受 UKP211D1H2311相当 1 個 ファン軸受 (反) UCP210D1相当 1 個 ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 1 個 モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 1 個 RA側 モーターベアリング 6206LLB相当 1 個 モーターベアリング (反) 6205LLB相当 1 個 ファン軸受 UKP209D1H2309相当 1 個 ファン軸受 (反) UCP208D1相当 1 個 ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 1 個 モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 1 個 |
| 〃 | 2台分 | 部品交換（モーター含む） SA側 モーター SF-PR3.7KW4P400W 2 個 ファン軸受 UKP211D1H2311相当 2 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|------------------------------|-----|------------------------------------|
| 空調機（11,400m2未満 直結機） | 2台分 | ファン軸受（反） UCP210D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 2 個 |
| | | RA側 |
| | | モーター SF-PR1.5KW4P400W 2 個 |
| | | ファン軸受 UKP209D1H2309相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP208D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 2 個 |
| | | 部品交換 |
| 〃 | 2台分 | モーターベアリング 6207LLB相当 2 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 2 個 |
| | | モーター交換 |
| | | モーター 長軸ユニットクミ THS-60-MX-R FU相当 2 台 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 令和9年度 空調機（基準階 11,400m2以上） | 3台分 | 部品交換 |
| | | SA側 |
| | | モーターベアリング 6308LLB相当 3 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6207LLB相当 3 個 |
| | | ファン軸受 UKP312D1, H2312相当 3 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP211D1相当 3 個 |
| | | ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 3 個 |
| | | モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 3 個 |
| | | RA側 |
| | | モーターベアリング 6207LLB相当 3 個 |
| 〃 | 2台分 | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 3 個 |
| | | ファン軸受 UKP210D1, H2310相当 3 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP209D1相当 3 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 3 個 |
| | | モーター側プーリー 140A3-28-BKW-NH-P相当 3 個 |
| | | 部品交換（モーター含む） |
| | | SA側 |
| | | モーター SF-PR7.5KW4P400W 2 台 |
| | | ファン軸受 UKP312D1H2312相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP211D1相当 2 個 |
| 空調機（11,400m2未満） | 1台分 | ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 2 個 |
| | | RA側 |
| | | モーター SF-PR3.7KW4P400W 2 台 |
| | | ファン軸受 UKP210D1H2310相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP209D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー 140A3-28BKW-NH-P相当 2 個 |
| | | 部品交換 |
| | | SA側 |
| | | モーターベアリング 6207LLB相当 1 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 1 個 |
| | | ファン軸受 UKP211D1H2311相当 1 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP210D1相当 1 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 1 個 |
| | | モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 1 個 |
| | | RA側 |
| | | モーターベアリング 6206LLB相当 1 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6205LLB相当 1 個 |
| | | ファン軸受 UKP209D1H2309相当 1 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP208D1相当 1 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|----------------------------|-----|------------------------------------|
| 〃 | 2台分 | ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 1 個 |
| | | モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 1 個 |
| | | 部品交換（モーター含む） |
| | | SA側 |
| | | モーター SF-PR3. 7KW4P400W 2 個 |
| | | ファン軸受 UKP211D1H2311相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP210D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 2 個 |
| | | RA側 |
| 空調機（11, 400m2未満 直結機） | 2台分 | モーター SF-PR1. 5KW4P400W 2 個 |
| | | ファン軸受 UKP209D1H2309相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP208D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 2 個 |
| | | 部品交換 |
| | | モーターベアリング 6207LLB相当 2 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 2 個 |
| | | モーター交換 |
| | | モーター 長軸ユニットクミ THS-60-MX-R FU相当 2 台 |
| 令和１０年度 空調機（11, 400m2以上） | 3台分 | 部品交換 |
| | | SA側 |
| | | モーターベアリング 6308LLB相当 3 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6207LLB相当 3 個 |
| | | ファン軸受 UKP312D1, H2312相当 3 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP211D1相当 3 個 |
| | | ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 3 個 |
| | | モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 3 個 |
| | | RA側 |
| | | モーターベアリング 6207LLB相当 3 個 |
| 〃 | 2台分 | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 3 個 |
| | | ファン軸受 UKP210D1, H2310相当 3 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP209D1相当 3 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 3 個 |
| | | モーター側プーリー 140A3-28-BKW-NH-P相当 3 個 |
| | | 部品交換（モーター含む） |
| | | SA側 |
| | | モーター SF-PR7. 5KW4P400W 2 台 |
| | | ファン軸受 UKP312D1H2312相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP211D1相当 2 個 |
| 空調機（11, 400m2未満） | 1台分 | ファン側プーリー SPB250-3-3020-55N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー 165B3-38BKW-NH-P相当 2 個 |
| | | RA側 |
| | | モーター SF-PR3. 7KW4P400W 2 台 |
| | | ファン軸受 UKP210D1H2310相当 2 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP209D1相当 2 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-45N相当 2 個 |
| | | モーター側プーリー 140A3-28BKW-NH-P相当 2 個 |
| | | 部品交換 |
| | | SA側 |
| 〃 | 1台分 | モーターベアリング 6207LLB相当 1 個 |
| | | モーターベアリング（反） 6206LLB相当 1 個 |
| | | ファン軸受 UKP211D1H2311相当 1 個 |
| | | ファン軸受（反） UCP210D1相当 1 個 |
| | | ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 1 個 |
| | | モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 1 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|------------------------|-----|--|
| 〃 | 2台分 | RA側 モーターベアリング 6206LLB相当 1 個 モーターベアリング (反) 6205LLB相当 1 個 ファン軸受 UKP209D1H2309相当 1 個 ファン軸受 (反) UCP208D1相当 1 個 ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 1 個 モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 1 個 部品交換 (モーター含む) |
| | | SA側 モーター SF-PR3. 7KW4P400W 2 個 ファン軸受 UKP211D1H2311相当 2 個 ファン軸受 (反) UCP210D1相当 2 個 ファン側プーリー SPA224-3-2517-50N相当 2 個 モーター側プーリー SPA200-3-2517-28N相当 2 個 |
| | | RA側 モーター SF-PR1. 5KW4P400W 2 個 ファン軸受 UKP209D1H2309相当 2 個 ファン軸受 (反) UCP208D1相当 2 個 ファン側プーリー SPA224-2-2517-40N相当 2 個 モーター側プーリー SPA125-2-1610-24N相当 2 個 |
| | | 部品交換 モーターベアリング 6207LLB相当 2 個 モーターベアリング (反) 6206LLB相当 2 個 |
| | | モーター交換 モーター 長軸ユニットクミ THS-60-MX-R FU相当 2 台 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 空調機 (11, 400m2未満 直結機) | 2台分 | |
| 〃 | 2台分 | |
| 送排風機 | | |
| 令和 8 年度 | | |
| 送排風機 (No. 1～No. 2 1/2) | 9台分 | 部品交換 ファン軸受 UCP204相当 4 個 ファン軸受 UPC205相当 4 個 ファン軸受 UCFL204相当 4 個 ファン軸受 UCFL205相当 4 個 ファン軸受 UCF204相当 1 個 ファン軸受 UCF205相当 1 個 モーター SF-PRO 0. 2KW 4P 400V相当 1 台 モーター IK-FBKW8 0. 4KW 4P 400V相当 1 台 モーター IK-FBKA21E 0. 75KW 4P 400V相当 1 台 モーター IKH3-FBKA21E 0. 75KW 4P 400V相当 1 台 モーター TF0-LK 1. 5kW 4P 400V相当 2 台 モーター TF0-LK 2. 2kW 4P 400V相当 1 台 モーター IKH3-FBKA21E 2. 2KW 4P 400V相当 1 台 プーリー NBK SPA118-2相当 2 個 プーリー NBK SPA106-2相当 2 個 プーリー NBK SPA224-1相当 1 個 プーリー NBK SPA118-1相当 1 個 ブッシング NBK 1610-25-N相当 2 個 ブッシング NBK 1610-24-N相当 2 個 ブッシング NBK 2012-24-N相当 1 個 ブッシング NBK 1610-18-N相当 1 個 羽根車+シャフト NM#1-1相当 3 組 羽根車+シャフト NM#1-1 1/4-1相当 1 組 羽根車+シャフト NM#2-1相当 4 組 羽根車+シャフト NM#2 1/2-4相当 1 組 |
| 送排風機 (No. 3 1/2) | 1台分 | 部品交換 ファン軸受 UCP206相当 1 個 ファン軸受 UCP207相当 1 個 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|---------------------------------|-----|--|
| 令和９年度 送排風機（No. 1～No. 2 1/2） | 4台分 | モーター TFO-LK 3.7KW 4P 400V相当 1 台 プーリー NBK SPB300-3相当 1 個 プーリー NBK 132-3相当 1 個 ブッシング NBK 3020-32-N相当 1 個 ブッシング NBK 2012-28-N相当 1 個 羽根車＋シャフト MF#3 1/2-4 1 組 |
| | | 部品交換 ファン軸受 UCP204相当 2 個 ファン軸受 UPC205相当 2 個 ファン軸受 UCFL205相当 2 個 ファン軸受 UCF205相当 2 個 モーター IKH3-FBKA21E 0.75KW 4P 400V相当 3 台 モーター IKH3-FBKA21E 2.2KW 4P 400V相当 1 台 プーリー NBK SPA125-1相当 2 個 プーリー NBK SPA100-1相当 2 個 プーリー NBK SPB140-3相当 1 個 ブッシング NBK 1610-25-N相当 2 個 ブッシング NBK 1610-19-N相当 2 個 ブッシング NBK 2012-28-N相当 1 個 羽根車＋シャフト NM#2-1相当 2 組 羽根車＋シャフト NM#2 1/2-4相当 2 組 |
| 送排風機（No. 3） | 1台分 | 部品交換 ファン軸受 UCP205相当 1 個 ファン軸受 UCP207相当 1 個 モーター IKH3-FBKA21E 3.7KW 4P 400V相当 1 台 プーリー NBK SPA180-2相当 1 個 プーリー NBK SPA85-2相当 1 個 ブッシング NBK 2517-32-N相当 1 個 ブッシング NBK 1210-24-N相当 1 個 羽根車＋シャフト MF#3-4 1 組 |
| 令和１０年度 送排風機（No. 1～No. 2 1/2） | 5台分 | 部品交換 ファン軸受 UCP204相当 2 個 ファン軸受 UPC205相当 3 個 ファン軸受 UCP206相当 2 個 ファン軸受 UCFL205相当 3 個 モーター IKH3-FBKA21E 0.75KW 4P 400V相当 1 台 モーター IKH3-FBKA21E 1.5KW 4P 400V相当 1 台 モーター TFO-LK 1.5kW 4P 400V相当 1 台 モーター IKH3-FBKA21E 2.2KW 4P 400V相当 1 台 プーリー NBK SPA85-1相当 1 個 ブッシング NBK 1108-19-N相当 1 個 羽根車＋シャフト NM#2-1相当 3 組 羽根車＋シャフト NM#1 1/4-1相当 1 組 |
| 送排風機（No. 3～5 1/2） | 2台分 | 部品交換 ファン軸受 UCP205相当 1 個 ファン軸受 UCP207相当 2 個 ファン軸受 UCP208相当 1 個 モーター IKH3-FBKA21E 3.7KW 4P 400V相当 1 台 モーター IKKH3-FBKA21E 5.5KW 4P 400V相当 2 台 羽根車＋シャフト MF#3-1/2-4 1 組 羽根車＋シャフト LLA#3-4 1 組 羽根車＋シャフト LLA#3-1/2-4 1 組 |

(別表－５)

定期修繕一覧表

| 名称 | 数量 | 内容 |
|--------------------|-----|---------------------------------|
| 自動制御 | | (オーテック(株)) |
| 令和８年度 | | |
| | | 冷水系統 部品交換 |
| | | 積算熱量計 WY-8000A相当 1 台 |
| 令和９年度 | | |
| | | 冷温水系統 部品交換 |
| | | 積算熱量計 WY-8000A相当 1 台 |
| 令和１０年度 | | |
| | | 部品交換 |
| | | PLC電源ユニット Q61P相当 3 個 |
| | | Ethernetスイッチ 83171002-002相当 3 個 |
| 蒸気加湿器 | | (ウェットマスター) |
| 令和８年度 | | |
| 行政ACB409-1, 2 | 計5台 | 保守点検 |
| 昭和ACC204, 207, 210 | | WM-SEA08 (ABC409-1) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (ABC409-2) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-204) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-207) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-210) 1 台 |
| 令和９年度 | | |
| 行政ACB409-1, 2 | 計5台 | 保守点検 |
| 昭和ACC204, 207, 210 | | WM-SEA08 (ABC409-1) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (ABC409-2) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-204) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-207) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-210) 1 台 |
| 令和１０年度 | | |
| 行政ACB409-1, 2 | 計5台 | 保守点検 |
| 昭和ACC204, 207, 210 | | WM-SEA08 (ABC409-1) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (ABC409-2) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-204) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-207) 1 台 |
| | | WM-SEA08 (AC-210) 1 台 |
| 小便器用薬剤供給装置 | | (日本カルミック(株)) |
| 令和８年度 | | |
| サニタイザー MK777 (4連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 31 台 |
| サニタイザー MK777 (3連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 4 台 |
| 令和９年度 | | |
| サニタイザー MK777 (4連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 31 台 |
| サニタイザー MK777 (3連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 4 台 |
| 令和１０年度 | | |
| サニタイザー MK777 (4連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 31 台 |
| サニタイザー MK777 (3連) | | 供給装置点検及び薬剤供給 (6回/年の定期点検含む) 4 台 |