(2)点検記録簿の例(出典:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会)

冷媒漏えい点検・整備記録簿	2011 年 11 月 11 日 ～ 2018 年 4 月 3 日	管理番号	RGGN-6GMT-8YXA	補足事項

管理者の機器	氏名・名称	(株)環境食品		設備製造者	○○○○冷凍機(株)		
	住 所	〒123-4567 ○○県○○市○○3-4-5	系統名	A－1	設置年月日	西暦 2011 年 11 月 11 日	
所在の機器	施設名称	スーパー環境 ○○店	TEL	01－234－5678	使用機器	分類 コンデンシングユニット(ショーケース冷蔵庫)	型式 AS023D
	住 所	〒321-9876 ○○県○○市○○9-87	TEL	01－222－3333		製番 ED024-2007	用途 冷凍・冷蔵用
運転管理責任者		環境 太郎	TEL	01－222－3333		圧縮機の電動機定格出力(kW)	8.5
点検等作業者	冷凍空調設備㈱	〒222-0001 ○○県○○市○○12-32	TEL	023－444－5555	冷媒量(kg)	合計充てん量 75.00 / 合計回収量 61.00 / 合計排出量 14.00	CO2ﾄﾝ 29.260
	ABC設備㈱	〒233-0011 ○○県○○市○○2321	TEL	024－666－2221			
			TEL		使用冷媒	R410A	初期総充填量(kg) 25.00

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A	
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990	

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	20.00												
2014/11/11	設置時追加充填量	5.00												
2014/11/11	設置時点検				システム漏えい試験(気密試験)	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎			
2015/7/10	呼出点検				直接法	あり	振動・共振	フレア継手部	その他(未実施)	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎			
2015/7/11	漏えい修理	25.00	19.50	19.50	直接法	なし			増し締め	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎			
2015/11/1	定期点検				間接法	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎			
2016/10/25	定期点検				間接法	点検あり				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎			
2016/10/26	漏えい修理	25.00	21.00	21.00	直接法	あり	経年腐食	ねじ部	部品交換 その他(テフ)	冷凍空調設備(株)	田中次郎			
2017/3/14	呼出点検			20.50	直接法	あり	振動による疲労	溶接部	溶接補修	冷凍空調設備(株)	田中次郎			
2017/3/15	整備(修理)後点検	25.00			システム漏えい試験(気密試験)	なし				冷凍空調設備(株)	田中次郎			
2017/10/20	定期点検				間接法	なし				ABC設備㈱	中村三郎			
2018/4/3	譲渡													
計		75.00	40.50	61.00										