

## 特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○最終処分場(周辺地下水の測定結果)

H28.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	施設種類	測定対象	測定日	測定結果(Bq/L)		備考	
						セシウム 134	セシウム 137		
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.8	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.2	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.3	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.4	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.3	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.8	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.2	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.3	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.4	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.3	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.8	不検出	不検出	地点3	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.2	不検出	不検出	地点3	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.3	不検出	不検出	地点3	
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点3	
	最終処分場	周辺地下水	H28.2.4	不検出	不検出	地点3			
	最終処分場	周辺地下水	H28.3.3	不検出	不検出	地点3			
	前橋市	富士見最終処分場	前橋市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.16	不検出	不検出	地点1
				最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点1
最終処分場				周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点1	
最終処分場				周辺地下水	H28.1.15	不検出	不検出	地点1	
最終処分場				周辺地下水	H28.2.12	不検出	不検出	地点1	
最終処分場				周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点1	
最終処分場				周辺地下水	H27.10.16	不検出	不検出	地点2	
最終処分場				周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点2	
最終処分場				周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点2	
最終処分場				周辺地下水	H28.1.15	不検出	不検出	地点2	
最終処分場				周辺地下水	H28.2.12	不検出	不検出	地点2	
最終処分場				周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点2	
高崎市	榛名最終処分場	高崎市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.16	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.20	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.17	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.16	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.16	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.20	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.17	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.16	不検出	不検出	地点2	
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点1	
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.21	不検出	不検出	地点1	

伊勢崎市	第3期最終処分場	伊勢崎市	最終処分場	周辺地下水	H28.1.18	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.21	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.18	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.15	不検出	不検出	地点2
	あずま一般廃棄物最終処分場	伊勢崎市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.21	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.18	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.21	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点2
富岡市	富岡市一般廃棄物最終処分場(上高尾)	富岡市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.25	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.18	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.4	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.25	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.18	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.4	不検出	不検出	地点2
	富岡市一般廃棄物最終処分場(諸戸)	富岡市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.25	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.18	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.4	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.25	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.5	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.4	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.5	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.1	不検出	不検出	地点1

館林市	館林市清掃センター	館林市	最終処分場	周辺地下水	H28.3.1	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.5	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.4	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.5	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.1	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.1	不検出	不検出	地点2
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.4	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.2	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.1	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.2	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.4	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.2	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.1	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.2	不検出	不検出	地点2
	境野水処理センター	桐生市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.16	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.21	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.17	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.16	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.11	不検出	不検出	地点2
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場	渋川市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.23	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.9	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.12	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.23	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.9	不検出	不検出	地点2
	渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場	渋川市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.23	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.9	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.12	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.21	不検出	不検出	地点3

			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.23	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.9	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.12	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.10	不検出	不検出	地点3
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合	緑莖クリーンセンター	藤岡市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.9	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.2	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.2	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.10	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.9	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.6	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.2	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.2	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.7	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.10	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.9	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.2	不検出	不検出	地点3
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.2	不検出	不検出	地点3
			甘楽西部環境衛生施設組合	クリーンポケット	下仁田町	最終処分場	周辺地下水	H27.10.15
最終処分場	周辺地下水	H27.11.19				不検出	不検出	地点1
最終処分場	周辺地下水	H27.12.17				不検出	不検出	地点1
最終処分場	周辺地下水	H28.1.21				不検出	不検出	地点1
最終処分場	周辺地下水	H28.2.25				不検出	不検出	地点1
最終処分場	周辺地下水	H28.3.17				不検出	不検出	地点1
最終処分場	周辺地下水	H27.10.15				不検出	不検出	地点2
最終処分場	周辺地下水	H27.11.19				不検出	不検出	地点2
最終処分場	周辺地下水	H27.12.17				不検出	不検出	地点2
最終処分場	周辺地下水	H28.1.21				不検出	不検出	地点2
最終処分場	周辺地下水	H28.2.25				不検出	不検出	地点2
最終処分場	周辺地下水	H28.3.17				不検出	不検出	地点2
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	沼田市	最終処分場	周辺地下水	H27.10.8	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.5	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.3	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.4	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.3	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.8	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.5	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.3	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.4	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.3	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.17	不検出	不検出	地点1

吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	最終処分場	周辺地下水	H28.1.14	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.18	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.24	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.17	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.14	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.18	不検出	不検出	地点2
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.16	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.16	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点2
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町最終処分場	邑楽町	最終処分場	周辺地下水	H27.10.9	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.10	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.9	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.13	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.10	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点2
㈱ウイズウェストジャパン	新草津ウエストパーク	草津町	最終処分場	周辺地下水	H27.10.22	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.24	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.17	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.22	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.15	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.7	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.24	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.17	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.16	不検出	不検出	地点1

サイボウ環境株	一般廃棄物最終処分場	安中市	最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点1
			最終処分場	周辺地下水	H27.10.20	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.11.17	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H27.12.11	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.1.19	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.2.16	不検出	不検出	地点2
			最終処分場	周辺地下水	H28.3.11	不検出	不検出	地点2

注1：最終処分場周辺の地下水について、放射性セシウムの濃度測定を行い、地下水の水質への影響を確認することになっています。地下水の水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。）が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずることになります。

注2：不検出とは、測定検出限界（下限）よりも数値が低いため測定できなかったものである。