

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

トンネルリスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

事務所	トンネル名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画													対策内容	対策概算 事業費（千円）
									（●定期点検,○修繕）														
									R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13					
沼田	椎坂白沢	国道	120号	1653.00m	2012	14	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化・漏水対策	3,652			
沼田	椎坂利根	国道	120号	510.00m	2013	13	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化・漏水対策	3,652			
渋川	不動	一般県道	下久屋渋川	53.80m	1951	75	R6	Ⅱ								●	○		材質劣化・漏水対策	3,652			
渋川	鳥山	一般県道	下久屋渋川	46.10m	1954	72	R6	Ⅲ			●○	○	○			●			材質劣化・漏水対策	3,652			
安中	新天神山	主要地方道	渋川松井田	406.00m	1979	47	R6	Ⅲ			●○	○	○			●	○		材質劣化対策	59,198			
安中	岩戸山	主要地方道	下仁田安中倉渕	145.00m	2001	25	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化対策	81,592			
藤岡	平原	国道	299号	140.00m	1981	45	R6	Ⅱ	○		●					●	○		材質劣化・漏水対策	1,736			
藤岡	父母	国道	299号	620.00m	1985	41	R6	Ⅲ	○		●○	○	○	○		●	○		材質劣化・漏水対策	79,599			
中之条	白砂	国道	405号	112.00m	1967	59	R7	Ⅱ					●				●	○	材質劣化対策	1,736			
桐生	貴船	一般県道	根利八木原大間々	28.50m	1937	89	R6	Ⅲ			●○	○	○			●			材質劣化対策	4,245			
桐生	馬立	一般県道	上藤生大州	75.90m	1979	47	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化・漏水対策	3,652			
高崎	鷹ノ巣	主要地方道	長野原倉渕	177.00m	2001	25	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化対策	1,736			
高崎	安榛	主要地方道	下仁田安中倉渕	976.00m	2003	23	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化対策	1,736			
安中	檜山	主要地方道	下仁田安中倉渕	81.00m	2002	24	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化対策	1,736			
富岡	小坂坂	一般県道	南蛇井下仁田	101.00m	1950	76	R6	Ⅲ			●○	○	○			●	○		材質劣化・漏水対策	3,652			
富岡	湯ノ沢	主要地方道	下仁田上野	3323.20m	2003	23	R3	Ⅲ	○				●					●	材質劣化対策	6,050			
沼田	二俣	一般県道	日向南郷大原	32.20m	1960	66	R7	Ⅱ	○			●					●		材質劣化・漏水対策	13,651			
沼田	菰原	一般県道	日向南郷大原	114.90m	1983	43	R3	Ⅲ	○				●					●	材質劣化・漏水対策	11,810			
沼田	高泉	主要地方道	沼田大間々	423.00m	1996	30	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化対策	5,793			
沼田	広富	主要地方道	沼田大間々	101.70m	1996	30	R7	Ⅱ				●					●	○		0			
沼田	赤根	主要地方道	渋川下新田	913.00m	1998	28	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化対策	5,813			
桐生	梅田	主要地方道	桐生田沼	271.50m	1978	48	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化・漏水対策	7,383			
桐生	楡高	主要地方道	沼田大間々	1281.00m	2003	23	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化対策	1,736			
高崎	湯殿山	国道	406号	216.00m	1993	33	R4	Ⅲ	●	○				●	○				材質劣化対策	1,736			
藤岡	下久保	国道	462号	215.00m	1964	62	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	21,898			
藤岡	門ヶ谷	国道	462号	85.00m	1965	61	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	9,682			
藤岡	土坂	主要地方道	高崎神流秩父	285.50m	1972	54	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	5,388			
藤岡	魚尾	国道	462号	142.00m	1988	38	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	5,388			
藤岡	神坂	国道	462号	414.00m	1966	60	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	60,328			
藤岡	高八木	国道	462号	454.00m	1994	32	R4	Ⅲ	●	○				●	○				材質劣化対策	3,472			
藤岡	乙父	国道	299号	168.00m	1979	47	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	5,604			
富岡	平阜	国道	254号	231.70m	1984	42	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化対策	4,733			
富岡	下仁田	国道	254号	885.00m	1987	39	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化対策	9,033			
富岡	高梨子	国道	254号	362.00m	1988	38	R4	Ⅲ	●	○				●	○				材質劣化対策	32,376			
中之条	折田	国道	353号	75.40m	1978	48	R3	Ⅱ					●				●			0			
中之条	犬麦	国道	353号	70.50m	1982	44	R3	Ⅲ	○				●	○			●		材質劣化対策	1,736			
中之条	高野	国道	353号	212.00m	1983	43	R3	Ⅲ	○				●	○			●		材質劣化・漏水対策	7,656			
中之条	湯薬師	国道	353号	368.00m	1990	36	R3	Ⅲ	○				●				●		材質劣化対策	3,008			
中之条	奥四万	国道	353号	362.00m	1992	34	R3	Ⅲ	○				●				●		材質劣化・漏水対策	3,652			
中之条	日向見	国道	353号	499.00m	1994	32	R3	Ⅲ	○				●				●		材質劣化対策	1,736			
中之条	湯原	国道	353号	246.00m	1998	28	R3	Ⅲ	○				●				●		材質劣化対策	13,055			
沼田	一ノ瀬	国道	120号	140.00m	1968	58	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	13,090			
沼田	大洞	一般県道	沼田赤城	171.00m	1980	46	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	8,295			
沼田	背嶺	主要地方道	平川横塚	339.00m	1998	28	R4	Ⅲ	●	○				●	○				材質劣化対策	3,472			
沼田	仏岩	一般県道	相俣湯原	850.00m	1992	34	R4	Ⅲ	●	○				●	○				材質劣化・漏水対策	93,021			
桐生	城下	国道	122号	78.00m	1972	54	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化対策	3,472			
桐生	枝丸	国道	122号	53.00m	1973	53	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化対策	3,472			
桐生	白井窪	国道	122号	67.40m	1974	52	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化対策	3,472			
桐生	沢入	国道	122号	494.00m	1975	51	R4	Ⅲ	●○	○				●	○				材質劣化・漏水対策	25,187			
渋川	高岩	一般県道	下久屋渋川	81.40m	1951	75	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	1,736			
藤岡	保美濃山	国道	462号	55.00m	1964	62	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	13,036			
藤岡	露久保	国道	462号	52.20m	1966	60	R5	Ⅱ		●					●	○			材質劣化対策	11,242			
藤岡	檜原	国道	299号	437.00m	1989	37	R5	Ⅲ		●○	○	○			●	○			材質劣化対策	3,946			
中之条	上菅	一般県道	林長野原	344.00m	2002	24	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化・漏水対策	231,636			
中之条	吾妻峽	一般県道	林岩下	1769.70m	2003	23	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	2,633			
中之条	川原湯温泉	一般県道	林岩下	336.50m	2004	22	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	1,736			
中之条	王城山	一般県道	林長野原	185.00m	2009	17	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	1,736			
中之条	久森	国道	145号	291.00m	2009	17	R5	Ⅱ		●					●	○			材質劣化対策	1,736			
中之条	雁ヶ沢	国道	145号	815.00m	2010	16	R5	Ⅱ		●					●	○			材質劣化対策	74,527			
中之条	茂四郎	国道	145号	1760.00m	2010	16	R5	Ⅱ		●					●	○			材質劣化対策	185,962			
沼田	新立岩	主要地方道	水上片品	519.00m	1979	47	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化・漏水対策	3,652			
沼田	武尊	主要地方道	水上片品	252.90m	1985	41	R5	Ⅲ		●○	○				●	○			材質劣化対策	1,736			
藤岡	砥根平	国道	299号	178.00m	2018	8	R6	Ⅱ			●					●	○		材質劣化対策	1,736			
安中	安中	一般県道	下里見安中	263.00m	2021	5	R3	Ⅱ					●					●		0			
中之条	大柏木川原湯	一般県道	川原畑大戸	3005.00m	2020	6	R3	Ⅱ					●					●		0			
栃木県	金精	国道	120号	755.00m	1965	61	R3	Ⅲ	○		○								材質劣化対策	86,000			
埼玉県	志賀坂	国道	299号	247.00m	1955	71	R3	Ⅲ		○	○			○					材質劣化対策・漏水対策	41,000			
長野県	内山	国道	254号	1254.00m	1978	48	R3	Ⅲ			○	○	○	○					材質劣化対策	64,000			

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

シエツドリスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

事務所	シェッド名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画														対策内容	対策概算 事業費（千円）
									（●定期点検○修繕）															
									R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13						
沼田	滝見橋下スノーシェッド	国道	120号	110.40m	1972	54	R7	Ⅲ	○	○	○	●	○	○		●	○	材質劣化・漏水対策	118,000					
沼田	東小川スノーシェッド2	国道	120号	315.30m	1976	50	R7	Ⅱ				●				○	○	材質劣化・漏水対策	72,000					
沼田	清水沢スノーシェッド2	国道	120号	129.80m	1988	38	R7	Ⅱ		○	○				●	○		材質劣化・漏水対策	138,000					
沼田	東小川スノーシェッド1	国道	120号	30.40m	1971	55	R7	Ⅲ				●	○	○		●	○	材質劣化・漏水対策	7,000					
沼田	赤沢1号スノーシェッド	国道	120号	27.10m	1974	52	R7	Ⅱ	○	○		●		●	○			材質劣化・漏水対策	31,000					
沼田	赤沢3号スノーシェッド	国道	120号	25.30m	1974	52	R7	Ⅱ	○	○		●		●	○			材質劣化・漏水対策	29,000					
沼田	藤原スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	228.00m	1976	50	R7	Ⅲ	○	○	○	●	○	○		●	○	材質劣化・漏水対策	17,000					
沼田	武尊スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	122.60m	1982	44	R7	Ⅱ	○	○	○	●				●	○	材質劣化・漏水対策	95,000					
沼田	土合スノーシェッド	国道	291号	148.00m	1980	46	R7	Ⅱ	○	○	○	●	○	○		●	○	材質劣化・漏水対策	15,000					
沼田	赤沢2号スノーシェッド1	国道	120号	19.50m	1973	53	R7	Ⅱ	○	○		●		●	○			材質劣化・漏水対策	21,000					
藤岡	乙父洞門	国道	299号	30.00m	不明	不明	R7	Ⅱ				●		●	○			材料劣化対策	5,000					
富岡	内山第一洞門	国道	254号	82.00m	1975	51	R7	Ⅱ				●		●	○			材質劣化・漏水対策	74,000					
富岡	内山第二洞門	国道	254号	104.30m	1976	50	R7	Ⅱ				●		●	○			材質劣化・漏水対策	19,000					
中之条	小雨ロックシェッド	国道	292号	40.10m	1981	45	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	1,000					
沼田	夜後スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	51.00m	1981	45	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	2,000					
沼田	湯ノ小屋スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	34.50m	1985	41	R7	Ⅱ				●		●	○			材料劣化対策	1,000					
沼田	岩室洞門	主要地方道	沼田大間々線	55.20m	1992	34	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	2,000					
沼田	粟沢3号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	76.50m	2001	25	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	1,000					
沼田	柿平スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	48.00m	1981	45	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	8,000					
沼田	新立岩平スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	24.00m	不明	不明	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	6,000					
沼田	藤原1号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	94.70m	2004	22	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	3,000					
沼田	藤原2号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	250.20m	2006	20	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	20,000					
沼田	戸倉スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	30.00m	1993	33	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	7,000					
沼田	戸倉3号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	210.00m	1997	29	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	45,000					
沼田	戸倉61林班スノーシェッド	国道	401号	41.70m	1982	44	R7	Ⅱ				●		●		○		材料劣化対策	9,000					
沼田	湯檜曾スノーシェッド1	国道	291号	34.20m	1981	45	R7	Ⅱ				●				●	○	材料劣化対策	3,000					
中之条	梨木1号ロックシェッド	国道	405号	140.60m	1987	39	R7	Ⅱ	●			●			●	○		材料劣化対策	1,000					
中之条	見寄ロックシェッド	国道	405号	30.80m	1982	44	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化・漏水対策	31,000					
渋川	棚下ロックシェッド	一般県道	下久屋渋川線	8.30m	1988	38	R7	Ⅱ				●			●	○		材料劣化対策	2,000					
沼田	清水沢スノーシェッド1	国道	120号	179.20m	1980	46	R7	Ⅱ				●			●			材質劣化・漏水対策	39,000					
沼田	清水沢スノーシェッド3	国道	120号	70.90m	1983	43	R7	Ⅱ				●			●			材質劣化・漏水対策	16,000					
沼田	滝見橋上スノーシェッド	国道	120号	222.00m	1979	47	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化・漏水対策	48,000					
沼田	一之瀬スノーシェッド	国道	120号	119.80m	1979	47	R7	Ⅱ				●			●			材質劣化・漏水対策	26,000					
沼田	赤沢2号スノーシェッド2	国道	120号	14.50m	2003	23	R7	Ⅱ				●		●	○			材質劣化対策	4,000					
沼田	赤沢4号スノーシェッド1	国道	120号	72.50m	2008	18	R7	Ⅱ				●		●	○			材質劣化・漏水対策	16,000					
沼田	赤沢4号スノーシェッド2	国道	120号	32.10m	1976	50	R7	Ⅱ				●		●	○			材質劣化・漏水対策	35,000					
沼田	蕨原1号スノーシェッド1	一般県道	日向南郷大原線	17.10m	1985	41	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化対策	4,000					
沼田	蕨原2号スノーシェッド	一般県道	日向南郷大原線	40.10m	1985	41	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化対策	9,000					
沼田	二俣ロックシェッド1	一般県道	日向南郷大原線	28.30m	1979	47	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化対策	7,000					
沼田	蕨原1号スノーシェッド2	一般県道	日向南郷大原線	26.70m	1983	43	R7	Ⅲ	○	○		●	○	○	○		●	○	材質劣化・漏水対策	29,000				
沼田	蕨原スノーシェッド	一般県道	日向南郷大原線	83.10m	1989	37	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化・漏水対策	18,000					
沼田	奥欠ロックシェッド	一般県道	日向南郷大原線	18.90m	1979	47	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化対策	5,000					
沼田	二俣ロックシェッド2	一般県道	日向南郷大原線	55.00m	1984	42	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化・漏水対策	12,000					
沼田	蕨原3号スノーシェッド	一般県道	日向南郷大原線	36.00m	1982	44	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化・漏水対策	39,000					
沼田	黒野沢ロックシェッド	一般県道	日向南郷大原線	67.00m	1983	43	R7	Ⅱ				●				●	○	材質劣化対策	15,000					
渋川	高岩トンネル東側坑口洞門	一般県道	下久屋渋川線	10.90m	不明	不明	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化対策	1,000					
渋川	高岩トンネル西側坑口洞門	一般県道	下久屋渋川線	11.30m	不明	不明	R7	Ⅱ				●			●	○		材質劣化対策	1,000					
沼田	湯檜曾スノーシェッド2	国道	291号	90.90m	不明	不明	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化対策	1,000				
沼田	粟沢1号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	51.00m	2000	26	R7	I	●			●					●	○	材質劣化対策	1,000				
沼田	粟沢2号スノーシェッド	主要地方道	水上片品線	31.50m	2001	25	R7	Ⅱ				●					●	○	材質劣化対策	1,000				
藤岡	塩沢ロックシェッド	主要地方道	富岡神流線	77.60m	1990	36	R7	Ⅱ				●			●	○			材質劣化対策	11,000				
沼田	戸倉3号スノーシェッド2	主要地方道	水上片品線	90.00m	2024	2	R7	Ⅱ				●		●			○		材質劣化対策	1,000				

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

カルバートリスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

(大型)

事務所	分類	カルバート名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画														対策内容	対策概算 事業費(千円)
										(●定期点検○修繕)															
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13						
高崎	大型	高駒アンダー	主要地方道	高崎駒形線	13.60m	1972	54	R7	I	●			●					●							
高崎	大型	江木アンダー	国道	354号	34.60m	不明	不明	R7	II	●			●		○			●		ひび割れ補修			146		
高崎	大型	無名橋（江木アンダー接続）	国道	354号	24.50m	2010	16	R7	II	●			●		○			●		ひび割れ補修			108		
高崎	大型	下芝アンダー	主要地方道	群馬安中富岡線（沼毛江崎幹線道路）	24.40m	2019	7	R6	II				●				●	○		防水工			537		
藤岡	大型	藤の丘トンネル	国道	254号	140.00m	1985	41	R4	II	●	○				●		○	○		ひび割れ補修			10,515		
中之条	大型	中原立体B	国道	145号	11.10m	2010	16	R4	II	●				●		○	○		●	ひび割れ補修			19,415		
中之条	大型	岡崎1号ボックス	国道	353号（上信自動車道）	18.90m	2016	10	R4	I	●				●					●						
中之条	大型	只則跨道橋	国道	353号	8.20m	不明	不明	R4	II	●				●		○	○		●	ひび割れ補修			12,606		
沼田	大型	幡谷1号橋	主要地方道	平川横塚線	9.30m	不明	不明	R4	II	●					●		○	○		ひび割れ補修			10,241		
沼田	大型	月夜野神社1号	国道	291号	9.50m	不明	不明	R4	I	●					●										
桐生	大型	相生2丁目アンダー	国道	122号	27.80m	2014	12	R4	II	●					●		○			ひび割れ補修			6,633		
館林	大型	千代田アンダー	主要地方道	館林藤岡線	45.10m	1987	39	R4	II	●				●		○			●	ひび割れ補修			5,655		
館林	大型	岡野アンダー	一般県道	寺岡館林線	20.00m	2017	9	R4	II	●				●		○	○		●	ひび割れ補修			18,684		
館林	大型	龍舞跨線橋（東第二）	国道	354号	11.00m	2013	13	R6	II				●		○			●		ひび割れ補修			6		

(小型)

事務所	分類	カルバート名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画														対策内容	対策概算 事業費(千円)
										(●定期点検,○修繕)															
										R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13						
前橋	小型	馬事公苑	国道	353号	4.00m	不明	不明	R7	I	●			●					●							
前橋	小型	市之木場2号	国道	353号	4.00m	不明	不明	R7	I	●	○		●					●					1,892		
渋川	小型	川島4号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	6.20m	2019	7	R6	I				●					●							
渋川	小型	川島5号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	5.90m	2019	7	R6	Ⅱ				●					●	○	ひび割れ補修			360		
渋川	小型	祖母島2号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	3.60m	2014	12	R4	I	●						●									
渋川	小型	祖母島6号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	5.80m	2013	13	R4	I	●						●									
渋川	小型	祖母島7号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	5.80m	2013	13	R4	Ⅱ	●	○					●	○			ひび割れ補修			2,538		
渋川	小型	金井南牧5号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	6.80m	2014	12	R4	Ⅱ	●	○					●	○			ひび割れ補修			4,212		
渋川	小型	祖母島3号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	7.20m	2015	11	R4	I	●						●									
渋川	小型	祖母島5号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	7.00m	2019	7	R6	Ⅱ				●			○		●		ひび割れ補修			476		
渋川	小型	金井本町2号ボックス	国道	353号(上信自動車道)	7.80m	2019	7	R6	I				●					●							
伊勢崎	小型	茂呂大橋2号	国道	354号	26.60m	不明	不明	R4	Ⅱ	●	○				●	○				●	ひび割れ補修		6,398		
安中	小型	西見寺	主要地方道	渋川松井田線	28.20m	不明	不明	R4	I	●						●									
安中	小型	二軒在家跨線橋北	主要地方道	松井田中宿線	22.10m	不明	不明	R4	Ⅱ	●						●	○			ひび割れ補修			2,022		
安中	小型	無名ボックス1号	主要地方道	下仁田安中倉渕線	19.20m	不明	不明	R4	I	●						●									
安中	小型	無名ボックス2号	主要地方道	下仁田安中倉渕線	17.30m	不明	不明	R4	Ⅱ	●						●	○			ひび割れ補修			1,020		
藤岡	小型	森陸橋	主要地方道	前橋長湊線	22.70m	不明	不明	R4	Ⅱ	●	○				●	○				ひび割れ補修			6,394		
中之条	小型	松谷一号函渠	国道	145号	6.50m	2009	17	R4	Ⅱ	●	○			●	○					●	ひび割れ補修		8,714		
沼田	小型	鷲石跨線橋西	国道	120号	15.00m	2002	24	R4	I	●					●										
沼田	小型	月夜野神社2号	国道	291号	4.00m	不明	不明	R4	Ⅲ	●	○				●	○				ひび割れ補修			10,716		
沼田	小型	薄根跨線橋1号	一般県道	沼田停車場薄根線	4.00m	不明	不明	R4	Ⅱ	●	○				●	○				ひび割れ補修			5,426		
沼田	小型	薄根跨線橋2号	一般県道	沼田停車場薄根線	4.00m	不明	不明	R4	Ⅲ	●	○				●	○				ひび割れ補修			12,622		
太田	小型	刀水橋南	国道	407号	50.30m	不明	不明	R4	Ⅱ	●				●	○					●	ひび割れ補修		3,874		
桐生	小型	松原橋南2号	一般県道	太田桐生線	3.00m	不明	不明	R4	Ⅱ	●	○				●	○				ひび割れ補修			2,850		
館林	小型	粕谷橋(東)	一般県道	板倉粕谷館林線	26.40m	不明	不明	R4	Ⅱ	●				●	○					●	ひび割れ補修		2,064		
館林	小型	粕谷橋(西)	一般県道	板倉粕谷館林線	27.00m	不明	不明	R4	Ⅱ	●				●	○					●	ひび割れ補修		4,330		
館林	小型	板倉大橋(北)	国道	354号	6.70m	不明	不明	R6	I				●												
館林	小型	板倉大橋(北第二)	国道	354号	5.50m	不明	不明	R6	I				●												
館林	小型	龍舞跨線橋(西)	国道	354号	6.00m	不明	不明	R6	I				●												
館林	小型	龍舞跨線橋(東)	国道	354号	6.00m	不明	不明	R6	Ⅱ				●		○					ひび割れ補修			11		
中之条	小型	田中2号ボックス	国道	145号(上信自動車道)	41.60m	2020	6	R7	Ⅱ					●		○				ひび割れ補修			2,372		
中之条	小型	唐堀2号ボックス	国道	145号(上信自動車道)	21.40m	2020	6	R7	Ⅱ					●		○				ひび割れ補修			520		
中之条	小型	天神ボックス	国道	145号(上信自動車道)	11.50m	2020	6	R7	I					●											
高崎	小型	上大島1号ボックス	主要地方道	前橋安中富岡線	6.60m	不明	不明	R7	Ⅱ					●		○				ひび割れ補修			1,062		

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

横断歩道橋リスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

事務所	施設名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画														対策内容	対策概算 事業費
									(●定期点検○修繕)															
									R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13						
富岡	馬山歩道橋	主要地方道	下仁田安中倉洲線	14.90m	1970	56	R3	Ⅲ		○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	撤去	40,000			
桐生	阿左美仲歩道橋	主要地方道	桐生伊勢崎線	20.90m	1975	51	R3	Ⅲ		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去	25,000			
渋川	あくつ歩道橋	国道	2 9 1 号	15.80m	1966	60	R3	Ⅲ	○	○	○	○	●					●		塗替塗装、当板補修、部材取替	31,112			
富岡	曙町歩道橋	国道	2 5 4 号	16.90m	1967	59	R3	Ⅲ	○	○			●					●		塗替塗装、当板補修、部材取替	55,692			
沼田	大原歩道橋	国道	1 2 0 号	15.20m	1968	58	R3	Ⅲ	○	○	○		●					●		部材取替、断面修復	3,910			
高崎	小串歩道橋	国道	2 5 4 号	14.20m	1969	57	R3	Ⅲ	○	○	○	○	●					●		塗替塗装、当板補修、部材取替	25,708			
太田	大根歩道橋	主要地方道	前橋館林線	15.40m	1972	54	R3	Ⅲ					●	○	—	—	—	—	—	撤去	40,000			
館林	仙石歩道橋	一般県道	古戸館林線	19.80m	1978	48	R3	Ⅲ					○	●○					●	塗替塗装、当板補修、部材取替	58,639			
沼田	大穴歩道橋	国道	2 9 1 号	21.90m	2007	19	R3	Ⅲ				○		○	●					塗替塗装、当板補修、部材取替	97,111			
太田	高林歩道橋	国道	4 0 7 号	24.50m	1967	59	R3	Ⅲ	○	○	○		●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	63,519			
沼田	湯坂歩道橋	主要地方道	中之条湯河原線	14.20m	1980	46	R3	Ⅲ	○	○			●						●	当板補修	27,154			
前橋	上細井歩道橋	主要地方道	前橋赤城線	18.30m	不明	不明	R3	Ⅲ					○	●○	—	—	—	—	—	撤去	30,000			
館林	青柳歩道橋	主要地方道	佐野行田線	29.50m	1971	55	R3	Ⅲ				○	○	●					●	塗替塗装、当板補修、部材取替	71,365			
館林	大島歩道橋	主要地方道	館林藤岡線	19.20m	1975	51	R3	Ⅲ	○				●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	52,105			
沼田	鎌田歩道橋	国道	1 2 0 号	13.00m	1972	54	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	塗替塗装、当板補修	54,673			
太田	飯塚歩道橋	国道	4 0 7 号	17.90m	1968	58	R3	Ⅲ	○	○			●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	31,959			
前橋	大胡歩道橋	主要地方道	渋川大胡線	13.40m	不明	不明	R3	Ⅲ	○	○	○	○	●○						●	当板補修、部材取替	16,239			
館林	丘山歩道橋	一般県道	古戸館林線	36.50m	1979	47	R3	Ⅲ	○	○			●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	68,269			
館林	坂田歩道橋	一般県道	綿貫篠塚線	38.00m	1971	55	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	塗替塗装、当板補修、部材取替	77,782			
高崎	本郷歩道橋	主要地方道	あら町下室田線	16.00m	1974	52	R3	Ⅲ	○	○			●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	39,920			
前橋	元総社歩道橋	主要地方道	前橋安中富岡線	18.40m	1968	58	R3	Ⅲ			○	○	○	○	●○				●	当板補修、部材取替	22,290			
中之条	長野原歩道橋	国道	1 4 5 号	14.00m	1971	55	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	当板補修、部材取替	25,683			
高崎	上並榎歩道橋	主要地方道	あら町下室田線	14.80m	1968	58	R3	Ⅲ	○				●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	23,807			
館林	赤生田歩道橋	国道	3 5 4 号	29.50m	1979	47	R3	Ⅲ	○				●						●	当板補修	29,982			
桐生	みなみ歩道橋	主要地方道	桐生岩舟線	19.10m	1966	60	R3	Ⅲ					●						●	塗替塗装、部材取替、断面修復	51,954			
藤岡	鷹匠町歩道橋	主要地方道	藤岡大胡線	17.30m	不明	不明	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	当板補修、部材取替	22,261			
太田	熊野歩道橋	国道	4 0 7 号	47.20m	1990	36	R3	Ⅲ		○	○		●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	84,558			
前橋	表町歩道橋	一般県道	石倉前橋停車場線	17.80m	1967	59	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	当板補修、部材取替	26,387			
桐生	間ノ島歩道橋	一般県道	桐生新田木崎線	13.60m	1973	53	R3	Ⅲ	○	○			●						●	当板補修	16,218			
藤岡	森歩道橋	主要地方道	前橋長潁線	32.00m	1982	44	R3	Ⅲ	○	○	○		●						●	塗替塗装、当板補修、部材取替	77,762			
藤岡	中下歩道橋	主要地方道	前橋長潁線	41.00m	1980	46	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	塗替塗装、当板補修、部材取替	34,526			
前橋	女洲歩道橋	主要地方道	前橋大間々桐生線	14.40m	1979	47	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	塗替塗装、当板補修、部材取替	57,388			
高崎	金古歩道橋	主要地方道	前橋箕郷線	20.20m	2000	26	R3	Ⅲ	○	○	○	○	●						●	塗替塗装	54,487			
沼田	後閑歩道橋	主要地方道	沼田水上線	18.70m	1968	58	R3	Ⅲ	○				●						●	塗替塗装、当板補修	55,829			
前橋	朝日が丘歩道橋	主要地方道	前橋長潁線	15.00m	1969	57	R3	Ⅲ				○	○	●○	○				●	当板補修、部材取替	14,732			
館林	高根歩道橋	国道	1 2 2 号	13.40m	1967	59	R3	Ⅲ				○	○	●○					●	当板補修、部材取替	17,004			
桐生	如来堂歩道橋	国道	1 2 2 号	15.50m	1968	58	R7	Ⅱ					●	○	○	●				塗替塗装、部材取替、断面修復	37,000			
高崎	末広歩道橋	主要地方道	高崎駒形線	97.40m	1970	56	R7	Ⅱ					●	○	○	●				塗替塗装、当板補修	28,800			
桐生	境野6丁目歩道橋	主要地方道	桐生岩舟線	13.50m	1967	59	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、部材取替、断面修復	32,300			
桐生	群馬大学前歩道橋	主要地方道	桐生田沼線	17.60m	1972	54	R7	Ⅱ					●	○	○	●				塗替塗装、部材取替、断面修復	33,500			
桐生	桜木歩道橋	主要地方道	桐生伊勢崎線	20.40m	1967	59	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、部材取替、断面修復	26,700			
沼田	湯原歩道橋	国道	2 9 1 号	16.00m	1980	46	R7	Ⅱ					●			●○	○			塗替塗装、ひび割れ補修	12,800			
太田	休泊歩道橋	国道	1 2 2 号	23.80m	1982	44	R7	Ⅱ					●	○	○	●				塗替塗装、当板補修、部材取替	24,600			
桐生	沢入歩道橋	国道	1 2 2 号	14.10m	1975	51	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、部材取替	38,200			
館林	松原歩道橋	主要地方道	佐野行田線	17.50m	1973	53	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、ひび割れ補修	16,200			
渋川	南小歩道橋	主要地方道	高崎安中渋川線	12.50m	1978	48	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、ひび割れ補修	18,200			
桐生	小中歩道橋	国道	1 2 2 号	12.80m	1973	53	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装	36,800			
桐生	水沼歩道橋	国道	1 2 2 号	16.70m	1975	51	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、ひび割れ補修	24,700			
館林	成島南歩道橋	一般県道	古戸館林線	24.50m	1979	47	R7	Ⅱ					●	○	○	○	●			塗替塗装、部材取替、断面修復	34,600			
前橋	表町歩道橋	主要地方道	前橋停車場線	26.70m	1971	55	R7	Ⅲ					●		○	○	●			塗替塗装	33,800			
館林	上小泉歩道橋	一般県道	綿貫篠塚線	23.70m	1970	56	R7	Ⅱ					●			●○	○			断面修復、ひび割れ補修	25,900			
前橋	落合歩道橋	主要地方道	前橋館林線	33.70m	1999	27	R7																	

事務所	施設名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画												
									(●定期点検○修繕)										対策内容	対策概算 事業費	
									R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
桐生	榎入歩道橋	一般県道	桐生新田木崎線	15.40m	1982	44	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、断面修復、ひび割れ補修	18,282	
藤岡	小野みらいのゆめ橋	主要地方道	藤岡本庄線	16.20m	2014	12	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、断面修復	15,927	
富岡	金井歩道橋	国道	2 5 4 号	19.40m	1970	56	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、ひび割れ補修	17,423	
前橋	上泉歩道橋	主要地方道	前橋大間々桐生線	20.30m	不明	不明	R3	Ⅱ					●				●	○	断面修復	3,900	
安中	坂本横町歩道橋	国道	1 8 号	21.80m	1979	47	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、ひび割れ補修	10,683	
高崎	寺尾歩道橋	主要地方道	高崎神流秩父線	24.30m	1986	40	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、当板補修	22,303	
伊勢崎	中央歩道橋	主要地方道	藤岡大胡線	21.40m	2003	23	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、当板補修、部材取替	17,051	
藤岡	山崎歩道橋	国道	2 5 4 号	24.60m	1986	40	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、断面修復	19,847	
高崎	棟高歩道橋	主要地方道	前橋安中富岡線	17.00m	1993	33	R3	Ⅱ					●				●	○	断面修復	4,667	
沼田	島神歩道橋	主要地方道	水上片品線	28.40m	2008	18	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装、断面修復、ひび割れ補修	20,218	
前橋	若宮町歩道橋	主要地方道	前橋赤城線	15.00m	不明	不明	R3	Ⅱ					●				●	○	断面修復、ひび割れ補修	4,889	
高崎	上佐野歩道橋	一般県道	和田多中倉賀野線	19.00m	1966	60	R3	Ⅱ					●				●	○	ひび割れ補修、加熱矯正	6,755	
藤岡	藤岡第2小学校歩道橋	主要地方道	寺尾藤岡線	14.00m	1971	55	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装	12,188	
前橋	ときざわ歩道橋	主要地方道	前橋赤城線	21.50m	2010	16	R3	Ⅱ					●				●	○	塗替塗装	9,823	
高崎	日高歩道橋	主要地方道	前橋高崎線	19.00m	1968	58	R3	Ⅱ					●				●	○	加熱矯正	3,400	
伊勢崎	今泉歩道橋	主要地方道	伊勢崎本庄線	20.80m	1971	55	R3	Ⅰ					●				●				
沼田	月夜野歩道橋	一般県道	後閑羽場線	14.00m	1968	58	R3	Ⅰ					●				●				
渋川	豊秋小歩道橋	主要地方道	渋川東吾妻線	53.50m	2015	11	R3	Ⅰ					●				●				
館林	小桑原歩道橋	国道	3 5 4 号	29.60m	2017	9	R3	Ⅰ					●				●				
桐生	境野町歩道橋	主要地方道	桐生岩舟線	12.80m	1970	56	R3	Ⅰ					●				●				
桐生	相生歩道橋	国道	1 2 2 号	14.30m	1970	56	R3	Ⅰ					●				●				
桐生	阿左美駅前歩道橋	主要地方道	桐生伊勢崎線	59.00m	2023	3							●				●				

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

門型標識リスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

事務所	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画											
								(●定期点検,○修繕)										対策内容	対策概算 事業費
								R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
安中	主要地方道	松井田軽井沢線	4.00m	2004	22	R3	Ⅱ					●		○			●	塗装工	543
安中	主要地方道	松井田軽井沢線	4.00m	2004	22	R3	Ⅱ					●		○			●	塗装工	487
太田	国道	1 2 2号	16.80m	2007	19	R3	Ⅰ					●					●		
太田	国道	4 0 7号	20.50m	不明	不明	R3	Ⅲ			○	○	－	－	－	－	－	－	撤去	3,340
館林	国道	3 5 4号	6.40m	不明	不明	R3	Ⅲ					●	○				●	塗装工	865
中之条	国道	1 4 4号	6.60m	1989	37	R3	Ⅰ					●					●		
中之条	国道	1 4 5号	6.60m	1987	39	R3	Ⅰ					●					●		
中之条	国道	1 4 6号	6.60m	1990	36	R3	Ⅱ				○	－	－	－	－	－	－	撤去	1,699

群馬県道路施設長寿命化計画 【修繕計画(令和8年4月版)】

自転車道橋梁リスト

※本施設リストは令和7年度定期点検までの診断を反映したものです。

※本表は概略のものであり、社会情勢や財政状況、健全性の変化等を考慮し、
計画の見直しを行うこととしています。

事務所	施設名	道路種別	路線名	延長	完成年	供用年数	最新点検年度	健全性	長寿命化修繕計画													
									(●定期点検,○修繕)										対策内容	対策概算 事業費		
									R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
伊勢崎	無名橋	主要地方道	利根川自転車道	4.00m	1996	30	R3	I					●		●							
伊勢崎	板井銀輪橋	国道	利根川自転車道	39.90m	1995	31	R3	Ⅱ	○	○	○	○	○●					●	塗替塗装、ひび割れ注入	14,196		
伊勢崎	無名橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	5.70m	1980	46	R3	Ⅱ					●		○	●			伸縮装置交換、ひび割れ注入	1,947		
伊勢崎	滝川大橋	主要地方道	高崎伊勢崎自転車道	60.00m	1980	46	R3	Ⅱ					●		○	●			伸縮装置交換、ひび割れ注入	13,449		
伊勢崎	無名橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	4.20m	1980	46	R3	I					●		●							
伊勢崎	川飯橋	主要地方道	高崎伊勢崎自転車道	40.00m	1980	46	R3	Ⅱ					●			○	●		伸縮装置交換、ひび割れ注入	9,994		
伊勢崎	北向橋	主要地方道	高崎伊勢崎自転車道	48.00m	1979	47	R3	Ⅱ				○	○	○●				●	伸縮装置交換、ひび割れ注入	5,364		
伊勢崎	若葉橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	25.00m	1977	49	R3	I					●		●							
前橋	備前橋	主要地方道	利根川自転車道	30.00m	1999	27	R3	Ⅱ					●	○				●	橋面防水	2,765		
前橋	滝川橋	一般県道	利根川自転車道	20.20m	2002	24	R3	Ⅱ	○	○			●					●	ひび割れ注入	176		
渋川	無名橋	主要地方道	利根川自転車道	2.40m	1975	51	R3	I					●		●							
渋川	吉岡川橋梁	主要地方道	利根川自転車道	26.90m	1993	33	R3	I					●		●							
渋川	瀬音橋	主要地方道	利根川自転車道	16.56m	1999	27	R3	Ⅱ					●	○				●	伸縮装置交換、ひび割れ注入	2,748		
渋川	漆原跨道橋	国道	利根川自転車道	9.90m	1993	33	R3	I					●		●							
渋川	滝の沢川橋梁	一般県道	利根川自転車道	31.30m	1992	34	R3	I					●			●						
渋川	坂東緑地公園入口跨道橋	主要地方道	利根川自転車道	8.10m	1992	34	R3	I					●			●						
渋川	渋川市営プール入口跨道橋	主要地方道	利根川自転車道	6.50m	1992	34	R3	I					●			●						
渋川	午王川橋梁	主要地方道	利根川自転車道	55.20m	1992	34	R3	I					●			●						
渋川	若鮎橋	国道	利根川自転車道	69.00m	1996	30	R3	Ⅱ					●	○	●				伸縮装置交換、ひび割れ注入	7,212		
渋川	霞橋	主要地方道	利根川自転車道	29.00m	1994	32	R3	Ⅱ					●	○	●				伸縮装置交換、ひび割れ注入	3,216		
渋川	阿東橋	主要地方道	利根川自転車道	12.40m	2004	22	R3	I					●			●						
渋川	無名橋	国道	利根川自転車道	2.60m	2004	22	R3	I					●			●						
渋川	大縄手橋	主要地方道	利根川自転車道	7.90m	1983	43	R3	I					●				●					
高崎	正観寺川横断橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	13.60m	1975	51	R3	Ⅱ					●				○	●	伸縮装置交換、ひび割れ注入	3,377		
高崎	井野川3号橋	一般県道	高崎伊勢崎自転車道	5.35m	1975	51	R3	I					●				●					
高崎	水路横断橋	一般県道	高崎伊勢崎自転車道	24.50m	1975	51	R3	I					●				●					
高崎	一貫堀放水路横断橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	17.00m	1975	51	R3	I					●				●					
高崎	一貫堀川横断橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	14.90m	1997	29	R3	I					●				●					
高崎	無名橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	2.50m	1975	51	R3	I					●				●					
高崎	水路横断橋	一般県道	高崎伊勢崎自転車道	5.30m	1975	51	R3	I					●				●					
高崎	群馬の森橋	国道	高崎伊勢崎自転車道	16.00m	2004	22	R3	I					●					●				
高崎	新栄橋	主要地方道	高崎伊勢崎自転車道	48.00m	1978	48	R3	I					●					●				